



Bona Oil Care

WOOD FLOOR MAINTENANCE

For protection and revival of oiled wood floors



A Bona Oil Care egy gyorsan száradó karbantartó olaj olajozott fapadlók védelmére és újjáélesztésére. Úgy fogalmazták meg, hogy az oldószertartalom minimálisra csökkenjen, miközben a felhasználóbarátság és a termék teljesítménye megmarad. Különböző növényi alapú olajok alacsony viszkozitású keverékéből áll, kiváló penetrációs képességgel. Feltölti a fa pórusait a tartós védelem érdekében.

- Helyreállítja és védi
- Alacsony viszkozitású olaj, jó megmunkálhatósággal
- Alacsony VOC-tartalom (< 8%) és szag
- Biztonságosan használható gyermekjátékokon és munkalapokon, EN 71-3 szabványnak megfelelő

MŰSZAKI ADATOK

Termékalap: Módosított, növényi alapú olajok

Szín: semleges

VOC: < 8 %

Hígítás: Ne hígítsa

Száradási idő: Minimum 12 óra*

*normál beltéri körülmények között, 20°C/60% R.H. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről

Alkalmazási eszközök: Bona WoolPad vagy fehér pad

Kiadósság: ~50-100 m²/liter a padló állapotától függően

Tisztítás: Tisztítsa meg a szerszámokat lakkbenzinnel. A megszáradt anyag fehérrel eltávolítható szellem.

Felhasználhatósági idő: 3 év, a gyártástól számítva, bontatlan eredeti tartályban

Tárolás/Szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +25°C-ot tárolás és szállítás.

Ártalmatlanítás: A hulladékokat és a kiürített tárolóedényeket az előírásoknak megfelelően kell kezelni helyi előírásokat.

Kiszerezés: 6 x 1 liter, műanyag kanna (60 doboz raklaponként)

3 x 5 literes, konzervdoboz (44 doboz raklaponként)

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon található.



Bona Oil Care

WOOD FLOOR MAINTENANCE

For protection and revival of oiled wood floors

ELŐKÉSZÜLETEK

Szükség esetén az előzőleg olajozott felületet alaposan meg kell tisztítani Bona Oil Soap vagy Bona Deep Clean Solution oldattal, és hagyni kell megszáradni az olajozás előtt. Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. A minimális használati hőmérséklet 16 °C.

ALKALMAZÁS

1. Bona WoolPad vagy polírozógép alá helyezett fehér párna segítségével vékonyan oszlassa el az olajat a padló egy részén.
2. A felesleges anyagot haladéktalanul távolítsa el pamut kendővel, és hagyja száradni legalább 12 órán keresztül. Sűrű, egzotikus fán és alacsony hőmérsékleten hosszabb száradási időre számíton.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót száraz felmosóval és/vagy porszívóval. Ha szükséges, nedves felmosóval törölje le a tisztítóvízhez adott Bona olajszappant. Mindig a lehető legszárazabb módszerrel tisztítsa. Alkalmazza gyakran a Bona Oil Care-t, hogy a fa pórusai telítettek maradjanak, és ne tudjanak felvenni a szennyeződést és a nedvességet. Ennek a műveletnek a gyakoriságát a kopás mértéke határozza meg, és a háztartási környezetben minden harmadik évtől a kereskedelmi környezetben évi néhány alkalomig terjedhet. A részletes karbantartási utasítások a www.bona.com oldalon érhetők el